

## Особенности

- Портативное магнитное наружное зарядное USB-устройство
- С функциями зарядки и разрядки
- Возможность зарядки цилиндрических литий-ионных аккумуляторов
- Возрожденные входной и выходной порты USB 2.0
- Интеллектуально определяемые положительные и отрицательные полюсы аккумулятора
- Датчики освещенности для 3 уровней яркости и индикаторов питания
- 3 индикатора питания показывают состояние зарядки/разрядки
- Автоматическое определение состояния заряда аккумулятора и выбор соответствующего режима зарядки (CC, CV)
- Защита против перезарядки
- Совместимо с портативными зарядными устройствами, солнечными батареями 5V и адаптерами USB
- Изготовлено из огнезащитного/огнестойкого пропилен-карбонатного материала
- Сертификаты соответствия RoHS, CE, FCC и CEC
- Международная страховка от компании Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd.

## Аксессуары

Переходник для порта Lightning

## Характеристики

Входное напряжение: DC 5V > 500mA  
Выходное напряжение: аккумулятор 4.2V ±1% / USB 5V ±5%  
Выходной ток: 1000mA (MAX)  
Размеры: 245мм × 24.5мм × 18.5мм  
Вес: 27.5г

Совместимость:

Li-ion / IMR: 12650, 13450, 13500, 13650, 14350, 14430, 14500, 14650, 16500, 16340(RCR123), 16650, 17350, 17500, 17650, 17670, 17700, 18350, 18490, 18500, 18650, 18700, 20700, 21700, 22500, 22650, 22700, 25500, 26500, 26650, 26700 (Совместимы с цилиндрическими литиево-ионными аккумуляторами 3,6V или 3,7V)

## Зарядка аккумуляторов

**Включение питания:** Подключите LC10 к литий-ионному аккумулятору с помощью магнита на конце кабеля. Загорится красный индикатор, указывающий уровень заряда аккумулятора (см. Раздел «Индикация заряда»). Для зарядки аккумулятора подключите входной порт к блоку питания, солнечной батарее 5V или адаптеру.

**Советы по зарядке:** Во время зарядки красный индикатор будет мигать, показывая процесс зарядки. После окончания зарядки зарядное устройство автоматически прекращает зарядку, и 3 индикатора горят постоянно.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Аккумулятор должен иметь намагничиваемый металл на положительных и отрицательных полюсах.

## Зарядка других устройств

Если устройство не подключено к источнику питания, LC10 с аккумулятором служит в качестве блока питания для зарядки USB-устройств.

- Сначала подключите 1 литий-ионный аккумулятор, а затем подключите выходной порт к USB-устройству для зарядки.
- Во время зарядки красный индикатор указывает оставшийся заряд аккумулятора.

## Подсветка

Когда зарядное устройство подключено к источнику питания или когда оно используется в качестве блока питания, на LC10 можно включить белую подсветку, нажав сенсорный переключатель под подсветкой. Коснитесь сенсорного переключателя несколько раз, чтобы переключить режимы уровня: «Низкий - Средний - Высокий - Выключено - Красный индикатор питания».

**ПРИМЕЧАНИЕ:**

1. Подсветка не может быть включена, когда LC10 заряжает аккумулятор.
2. Подсветка включается автоматически после удаления аккумулятора во время зарядки.
3. При использовании LC10 в качестве блока питания для зарядки других устройств белый свет может мерцать, когда напряжение аккумулятора становится низким. Это является нормальным.

## Индикация заряда

LC10 имеет 3 красных индикатора питания для информирования об уровне заряда аккумулятора:

- 3 индикатора, горящих постоянно, соответствуют уровню заряда аккумулятора выше 80%;
- 2 индикатора, горящих постоянно, соответствуют уровню заряда аккумулятора около 50-80%;
- 1 индикатор, горящий постоянно, соответствует уровню заряда аккумулятора ниже 50%;
- 1 мигающий индикатор указывает, что уровень заряда аккумулятора низкий. В этом случае зарядите аккумулятор.

## Меры предосторожности

1. Зарядное устройство предназначено исключительно для зарядки литий-ионных аккумуляторов с номинальным напряжением 3,6V или 3,7V. Заряжайте только совместимые аккумуляторы, указанные в спецификациях данного руководства пользователя. Не используйте зарядное устройство с другими типами аккумуляторов, так как это может привести к взрыву, растрескиванию или протечке аккумулятора, причинению ущерба имуществу и (или) травмам.
2. Не подключайте два или несколько аккумуляторов последовательно, так как это может повредить зарядное устройство или даже вызвать возгорание и взрыв.
3. Безопасная рабочая температура для зарядного устройства -10~40°C, безопасная температура хранения -20~60°C.
4. Не оставляйте работающее зарядное устройство без присмотра. При обнаружении любой неисправности немедленно прекратите работу.
5. Подключайте зарядное устройство к источникам питания с входным напряжением, указанным в руководстве пользователя (раздел «Характеристики»). Если входное напряжение слишком низкое или слишком высокое, это может привести к сбоям или возгоранию.
6. Зарядное устройство предназначено для использования лицами старше 18 лет. Лица, не достигшие этого возраста, при использовании зарядного устройства должны находиться под наблюдением взрослых.
7. Никогда не пытайтесь заряжать первичные источники тока, например, щелочные, цинк-углеродные, литиевые, CR123A, CR2 батареи или любые другие батареи с не поддерживаемым химическим составом из-за опасности взрыва и пожара.
8. Не заряжайте поврежденную батарею IMR, так как это может привести к короткому замыканию или даже взрыву зарядного устройства.
9. Ни в коем случае не заряжайте и не разряжайте батарею, в которой имеются признаки протечки, расширения/вздутия, поврежденной внешней оболочки или корпуса, изменения цвета или искажения.
10. Настоящее зарядное устройство предназначено только для использования внутри помещения/автомобиля. Не подвергайте устройству воздействию прямых солнечных лучей, открытого огня, дождя или снега; избегайте воздействия экстремально высоких или экстремально низких температур окружающей среды и внезапных изменений температуры.
11. Во избежание пожара или поражения электрическим током предохраняйте зарядное устройство от дождя, влаги или воздействия жидкости.
12. При использовании устройства в помещении не эксплуатируйте и не храните его в условиях высокой влажности. Храните все легковоспламеняющиеся летучие вещества вдали от места использования зарядного устройства.
13. Не допускайте превышения времени зарядки и чрезмерной степени разрядки батареи. Заряжайте разряженные батареи как можно скорее.
14. Вскрытие, разборка, модификация и подделка устройства могут привести к аннулированию гарантии; см. условия гарантии.
15. Нецелевое использование изделия не допускается! Используйте устройство только по назначению и в соответствии с его функциями.

## Отказ от ответственности

Данный продукт застрахован во всех странах мира компанией Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. Nitecore не несет ответственности за любые убытки, ущерб или какие-либо претензии из-за несоблюдения инструкций, приведенных в данном руководстве пользователя.

## Гарантийное обслуживание

Вся продукция NITECORE® имеет гарантию качества. Поврежденное зарядное устройство подлежит обмену через местного дистрибьютора/дилера в течение 14 дней со дня покупки. После истечения 14 дней со дня покупки зарядное устройство NITECORE® будет отремонтировано бесплатно в течение 12 месяцев со дня покупки. После истечения 12 месяцев распространяется ограниченная гарантия, покрывающая расходы на оплату труда и обслуживание, но не стоимость аксессуаров и запасных частей. Гарантия полностью аннулируется в каждом из следующих случаев:

1. Изделие(я) разбиты, преобразованы и/или заменены посторонними лицами.
2. Изделие(я) повреждены из-за их неправильного использования.
3. Изделие(я) повреждены в результате протекания элементов питания

Для получения новейшей информации о продукции и услугах NITECORE®, пожалуйста, свяжитесь с вашим национальным дистрибьютором NITECORE® или отправьте электронное письмо по адресу: [info@nitecore-ua.com](mailto:info@nitecore-ua.com)  
В случае любых изменений в данном товаре (технические характеристики, гарантийные условия и др.) информационное преимущество имеет сайт [www.nitecore-ua.com](http://www.nitecore-ua.com).

**▲** Код подтверждения и QR-код на упаковке можно проверить на веб-сайте NITECORE

1. Зарядное устройство предназначено только для зарядки литий-ионных аккумуляторов с номинальным напряжением 3,6V или 3,7V. Заряжайте только совместимые аккумуляторы, указанные в спецификациях данного руководства пользователя. Не используйте зарядное устройство с другими типами аккумуляторов, так как это может привести к взрыву, растрескиванию или протечке аккумулятора, причинению ущерба имуществу и (или) травмам.
2. Не подключайте два или несколько аккумуляторов последовательно, так как это может повредить зарядное устройство или даже вызвать возгорание и взрыв.
3. Не оставляйте работающее зарядное устройство без присмотра.
4. Подключайте зарядное устройство к источникам питания с входным напряжением, указанным в руководстве пользователя (раздел «Технические характеристики»). Если входное напряжение слишком низкое или слишком высокое, это может привести к сбоям или возгоранию.

**SYSMAX ind.**  
NITECORE UKRAINE

Официальный сайт: [www.nitecore-ua.com](http://www.nitecore-ua.com)

Вконтакте: [www.vk.com/nitecore\\_ukraine](http://www.vk.com/nitecore_ukraine)

Facebook: [www.facebook.com/NitecoreUkraineOfficial](http://www.facebook.com/NitecoreUkraineOfficial)

